ADAMUS

MORE THAN TOOLING

Transport narzędzi stemplowych
Instrukcja pakowania

MORE THAN TOOLING.

Instrukcja pakowania

Właściwe zapakowanie produktu jest kluczowym działaniem zabezpieczającym przed ewentualnym uszkodzeniem i stratami finansowymi.

Prosimy o **zabezpieczenie części środkiem konserwującym** oraz zapakowanie i wysłanie ich w oryginalnych opakowaniach.

W celu **poprawnego zabezpieczenia narzędzi stemplowych** w trakcie transportu prosimy o stosowanie się do poniższej instrukcji pakowania.

1 Wybierz odpowiednie opakowanie

Ustal ile części musi zostać zapakowane. Wybierz odpowiednie opakowanie, które właściwe ochroni produkty w czasie transportu. Wybierz do tego przewidziane dedykowane opakowania firmy **Adamus** w zależności od ilości wysyłanych elementów.

Pojemnik **Go-Box**

Skrzynka **T-Box L**

Skrzynka **T-Box F**

Skrzynka **T-Box S**

Skrzynka **T-Box XS**

		STEMPLE			MATRYCE		
		EU-B	**EU-D**	**EU-441**	**EU-B**	**EU-BB**	**EU-D**
OPAKOWANIA TRANSPORTOWE	**Go-Box**	max. 50	max. 40	max. 36	max. 50	max. 50	
	T-Box L	max. 50	max. 30	max. 36	max. 250	max. 250	max. 100
	T-Box F	max. 34	max. 21	max. 14	max. 100	max. 100	max. 64
	T-Box S	max. 34	max. 21	max. 15	max. 150	max. 150	max. 58
	T-Box XS	max. 9	max. 6	max. 6	max. 60	max. 60	max. 25

*W zależności od użytego etui i wagi obiektu.

Zalecanym przez firmę **Adamus** opakowaniem transportowym jest pojemnik **Go-Box**, szczególnie przy większych ilościach. Dla mniejszych ilości narzędzi stemplowych dopuszczalny jest **T-Box**.

Pamiętaj!

W przypadku korzystania z opakowań typu **T-Box** zabezpiecz stemple etui **E-Box**. W przypadku niewymiarowych obiektów dopuszczalne jest użycie folii bąbelkowej.

Etui **E-Box**

Etui **E-Box BKT**

Instrukcja pakowania

2 Umieść części w pojemniku

Zapakowane narzędzia **nie mogą być zwrócone do siebie częściami roboczymi**. **Zabezpiecz detale przed przesuwaniem** w skrzynce np. wypełniając wolną przestrzeń.

Cienkie i długie detale np. dozowniki czy wypychacze należy zabezpieczyć za pomocą **tulejek kartonowych** lub poprzez **pakowanie próżniowe**.

3 Pilnuj wagi pojemników

Pamiętaj! Waga zapakowanych pojemników nie może przekraczać **25 kg**.



4 Zabezpiecz zamknięte opakowanie taśmami

Zabezpieczenie minimum dwiema taśmami

5 Zaklej miejsce złączenia pokrywy z pojemnikiem taśmą klejącą

Zabezpieczenie taśmą

ADAMUS

MORE THAN TOOLING

Adres korespondencyjny:
Adamus S.A.
ul. Robotnicza 3A
71-712 Szczecin
+48 91 45 99 100

Adres rozliczeniowy:
Adamus S.A.
ul. Marcina Kasprzaka 7/4
01-211 Warszawa
NIP: PL 5252721368

adamus.com.pl

/adamussa